

更新年月日	??? 質 問 ???	回 答
2016/12/16	取扱説明書に載っているボンベホルダーのお見積りをお願いします。	現在、生産中止になっております。
2016/12/16	取扱説明書に載っているリフコンSTA-98のお見積りをお願いします。	STA-98は廃盤の為、後継機種APW-1150になります。
2016/12/16	LM-350とLM-350-Ⅱは何が変わりましたか？	キャスターの材質がゴムからウレタンに変更、天板のベニヤ板の寸法が600mmx400mm→720mmx450mmへ変更、スタンドアームを追加し安定性を向上させたわみが少ないようにしました。更にワンタッチで折り畳みができるよう改善しております。
2016/12/16	スイッチホースはどの色のホースをリフトマン、コンプレッサーへ接続すれば良いでしょうか？	緑色のホースをリフトマン、オレンジ色のホースをコンプレッサーへお繋ぎ下さい。逆に繋ぐとエアが勝手に入りリフトが上がっていくことがあります。また、マイナスを押しても下がらない状態になりますのでご注意ください
2016/12/16	スイッチホースのホースのみの購入は出来ますか？	ホースのみ供給可能です。ご使用の型式をお教え頂ければそれに合わせた長さをご用意いたします
2016/12/16	天板のサイズが変わったのはいつからですか？	平成20年4月に350Ⅱに変更した時に変わりました。
2016/12/16	スイッチホースのカプラのサイズは？	本体側は、1/4、コンプレッサー側は1/4です。同じサイズのカプラを使っています。
2016/12/16	スイッチホースが壊れていて空気が漏れますが、ホースだけ交換できますか？	はい、ホースだけの交換もできますが、それでエア漏れが解消しない場合は、スイッチバルブの修理もしくは交換が必要です。
2016/12/16	スイッチホースを繋いでもリフトマンが上がりません。	スイッチホースを逆に繋げていませんか？必ず緑を本体、オレンジをコンプレッサーに繋いでください。それでも上がらない場合は、ご相談ください。
2016/12/16	荷揚げ天板の板だけ交換できますか？	旧型は黒い部分の天板金具のネジのピッチが違いますので、取付られません。必ず一体型でご購入ください。